

**CLIENTE:**

**CONSTRUCCIONES Y REVESTIMIENTOS MANRESA SL**  
 Calle: Alcalde Serra , Nº 37  
 08670 Navàs - Barcelona  
 NIF: B-67555482  
 Mov. 680517161

**AS INVEST CAPITAL GROUP, SL**  
 c/ Lliris, núm. 11  
 17250 Platja d'Aro (GIRONA)  
 NIF: B55352751

**FECHA:****04/11/2022****Trabajo Realizado**

Und.	Detalle	Precio	Total
1	<p><b>Detalle de Trabajo</b>  <b>Obra: c/ Sant Germa Nº 9 - Barcelona</b></p> <p>* Piso 1º 3ª Reparar techo (consecuencias del agua que cayo de la maquina de nanotermia, y otro sector que estaba muy torcido en el techo por que apoyaron un perfil para sostener un desague), resanar daño, pulir, pintar primeramente con antihumedad y luego pintura normal.    * Colocar silicona a un accesorio del mueble de la cocina.    * Colocar ma's silicona al bater y tambien repasar con silicona el lavamanos.    * Limpieza de sector de trabajo.    * Piso 2º 1º Resanar un daño alrededor de una bombilla, masilar, pulir, pintar y aprovechar cambiar una bombilla.    * Piso 1º 1ª Pintar con antihumedad y posteriormente con pintura normal (daño ocasionado por fuga de agua en el lavabo de arriba y cayo agua al techo).    * Piso bajos 2 pulir y pintar los techos de los lavabos ( uno arriba y otro abajo).    * Piso bajos 3 pulir y pintar el techo del pasillo planta de arriba (quedo pendiente un hueco que hay en la habitación de la lavadora que no se sabe si esta acabado el trabajo del fontanero.    * Limpieza de cada sector de trabajo.</p>		
		<b>SUB-TOTAL</b>	- €
		<b>IVA</b>	€ -
		<b>TOTAL</b>	€ -