

OTUVA Cuentas

Alvaro Romero Corino

Las actuaciones y las reparaciones las  
realizamos en un chulet que  
tiene Alvaro Alquilado 2 unidades

Alommas tenemos una prohibición  
Donde nos dice REPARAR Y PAGAAR  
LA FACTURA y eso hicimos después  
se negó a pagar claro estamos  
nosotros en Sevilla y él en prensa

FACTURA No 73 Fecha 26-7-22  
Cantidad 4.833'95

IPC 2022 5% 241'69  
5.075'64

IPC 2023 253'78  
5.329'42

IPC 2024 266'47

total 5.595'40



# FUGA PISCINAS

  
José Antonio Martínez Romero  
NIF: 29 778 331-R / Tel: 649 320 241  
Polígono PIBO, C/ Camas, Nave 10-A  
41110 Bollullos de la Mitación  
(Sevilla)

FECHA: 04/07/2022  
CLIENTE: ALVARO ROMERO COMINO  
DIRECCIÓN: C/ MEDIA LUNA, 7  
18630 OTURA  
GRANADA  
CONTACTO: 685 90 56 28

## INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN Y ANALISIS DE PISCINA

Requeridos nuestros servicios para la localización de fugas en su piscina en la dirección indicada, a nombre de D. Alvaro Romero Comino. Siendo él mismo y renunciando a presupuesto por escrito, nos da la orden de reparación una vez realizada la inspección completa de la piscina, al no encontrarse D. Alvaro en la dirección indicada por tener el domicilio alquilado, él conforme, orden de reparación y envío de la correspondiente factura nos lo da vía llamada telefónica, llamada que queda registrada en nuestros archivos de control de servicios.

Se da la particular circunstancia que anteriormente con fecha 15/02/2022, realizamos una inspección completa a ésta piscina, localizando una importante fuga en uno de los dos skimmers, quedando reparado tras petición de D. Alvaro con fecha del 16/02/2022.

En fecha 30/06/2022 D. Alvaro se pone en contacto con nosotros para comunicarnos una nueva fuga en la piscina muy importante 30cm de lámina de agua diaria de pérdida, a lo que contestamos que aunque han pasado los tres meses de garantía de cualquier reparación, responderemos por prestigio profesional, si es un fallo de la reparación, paga nuestra empresa todo, si es una nueva avería, la localización, inspección y reparación corren a cargo de D. Alvaro, a lo que está conforme, se le comunica que es así y telefónicamente nos da la orden de reparación como queda grabado en nuestros archivos.

# RESULTADO DE LOS ANÁLISIS DE LA PISCINA

## TUBERIAS

- **IMPULSORES:** No presenta fugas.
- **SKIMMER:** Presenta una fuga de agua importante con hundimiento de zona próxima al Skimmers.
- **BARREDERA:** No presenta Fuga.
- **SUMIDERO DE FONDO:** No presenta Fuga.

## VASO DE LA PISCINA

Es analizado minuciosamente con escáner subacuáticos, equipos de buceo y trazadores.

No presenta fugas es estanco.

## OBSERVACIONES

Se procede a la reparación del skimmers por orden verbal telefónica.

## GRUPO DE FILTRACIÓN

Presenta anomalías en válvula selectora con pérdidas de agua al desagüe directamente, queda informado el inquilino de ésta anomalía y subsanada

Siendo éste nuestro informe tras nuestro análisis, lo firmo en Sevilla a 04 de Julio de 2022

  
José Antonio Martínez Romero  
NIF: 28.778.231-R / Tel: 649.320.241  
Polígono PIBO, C/ Camas, Nave 10-A  
41110 Bollullos de la Mitación  
(Sevilla)

Doc Adicional  
OTURA (2)

INFORMACION  
Asiame  
ohm

OTURA

DLUDRO OTURD

Enviado 20/09/22 por whatsapp Lion deca ya que el de la oficina nos tiene bloqueados y correo no tiene

Enviado a Angel para ASUEF 24/10/22



Estimado/a.

Sr. ALVARO ROMERO COMINO, como representante de TODOAQUA SOLUCIONES, S.L.U., me dirijo a usted para reclamarle de nuevo la deuda que tiene usted con nuestra empresa, correspondiente a los servicios efectuados en su vivienda, y que usted no ha satisfecho el pago de la correspondiente factura que aportamos, y asciende a la cantidad de 4.833,95€

Ponerle en conocimiento que somos socios de ASNEF EMPRESAS, y por consiguiente le informo que si transcurridos 5 días naturales desde la recepción de éste documento, no ha sido satisfecho el pago con nuestra empresa, será incluido en todas las bases de datos nacionales de morosos.

Quedando a la espera de que efectúen el pago correspondiente.

Atentamente

Jose Antonio Martínez Romero

Gerente de la empresa Todoaqua Soluciones, S.L.U.

Principal pendiente 4.833,95€

Nº de cuenta ES17 0182 6593 7902 0157 6318

Gracias.

**Todo AQUA Soluciones, S.L.U.**  
C.I.F.: B-90344144  
Tel.: 649 320 241  
Polígono PIBO  
C/ Gamas, Nave 10-A  
41110 Bollullos de la Mitación  
(Sevilla)



**Cliente adherido**  
**asnef EMPRESAS**  
Powered by  
**EQUIFAX**

Informe técnico otuuz  
Gammop

(1)

Requerido nuestros servicios para localizar ~~para~~  
~~para~~ un Fuga de agua en la piscina particular  
en la Dirección de referencia A nombre de Alvaro  
..... Siendo el mismo y Remunerando  
2 presupuesto previo ~~una~~ nos DA LA ORDEN  
De Reparación una vez Realizada la inspección  
Completa de la piscina se le encontrase D. Alvaro  
en la Dirección por tener la con el estado el  
Conforme ~~la~~ orden de reparación y envío de la  
Correspondiente factura nos? lo DA vía llamada  
telefónica llamada que queda registrada en  
nuestros archivos de control de servicios.  
Se DA en particular circunstancias que anteriormente  
con fecha 15-2-2022 Realizamos una inspección  
Completa a esta piscina localizando una importante  
Fuga en uno de los Dos skimmers quedando  
reparado tras petición a ~~señor~~ D. Alvaro

18

Con fecha 16-2-2022

(2)

En fecha 30-6-2022 Don Plurco se  
pone en contacto con nosotros para comunicarnos  
una nueva fuga de la piscina muy importante  
30 cm de diámetro que provoca la pérdida  
A lo que contestamos que aunque ha pasado 6,  
tres meses de garantía de cualquier reparación

Respondemos por prestigio profesional si es un  
Fallo de la reparación para nosotros cubren todo  
Si es una nueva avería la localización, inspección  
y Reparación corren a cargo de D. Plurco  
A lo que el está conforme se le comunica que es  
Así y telefónicamente nos da la orden de  
reparación como queda grabado en nuestros archivos

Resultado de los Análisis de  
LA PISCINA

Realizados el DIA 4-7-2022

## UNSO de LA PISCINA

③

es Analizado minuciosamente con scanners  
subacuáticos equipo de buceo y tornados

NO presenta fugas es estanco

## tubos de la piscina

Impulsoras — no presenta fugas  
es estanco

Sonidos de  
fondo — no presenta fugas  
es estanco

Barridos — no presenta fugas  
es estanco

Scanners — presenta una fuga de gas  
importante con hundimiento  
de zona proxima a  
scanners

Se procede a su reparación por orden verbal  
telefonica



## Grupo de filtración

(1)

Presenta manómetros en válvulas  
selectores con predicción ~~de~~ de  
que el Pumpie directamente  
pueda informarse el ingulino de esta manometría  
y subsumida



# FUGA PISCINAS

FECHA: 04/07/2022

CLIENTE: ALVARO ROMERO COMINO

DIRECCIÓN: C/ MEDIA LUNA, 7

18630 OTURA

GRANADA

CONTACTO: 685 90 56 28



José Antonio Martínez Romero  
NIF: 29.775.331-R / Tel: 649 370 241  
Polígono PIBO, C/ Camas, Nave 10-A  
41110 Bollullos de la Mitación  
(Sevilla)

## INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN Y ANALISIS DE PISCINA

Requeridos nuestros servicios para la localización de fugas en su piscina en la dirección indicada, a nombre de D. Alvaro Romero Comino. Siendo él mismo y renunciando a presupuesto por escrito, nos da la orden de reparación una vez realizada la inspección completa de la piscina, al no encontrarse D. Alvaro en la dirección indicada por tener el domicilio alquilado, él conforme, orden de reparación y envío de la correspondiente factura nos lo da vía llamada telefónica, llamada que queda registrada en nuestros archivos de control de servicios.

Se da la particular circunstancia que anteriormente con fecha 15/02/2022, realizamos una inspección completa a ésta piscina, localizando una importante fuga en uno de los dos skimmers, quedando reparado tras petición de D. Alvaro con fecha del 16/02/2022.

En fecha 30/06/2022 D. Alvaro se pone en contacto con nosotros para comunicarnos una nueva fuga en la piscina muy importante 30cm de lámina de agua diaria de pérdida, a lo que contestamos que aunque han pasado los tres meses de garantía de cualquier reparación, responderemos por prestigio profesional, si es un fallo de la reparación, paga nuestra empresa todo, si es una nueva avería, la localización, inspección y reparación corren a cargo de D. Alvaro, a lo que está conforme, se le comunica que es así y telefónicamente nos da la orden de reparación como queda grabado en nuestros archivos.

# RESULTADO DE LOS ANÁLISIS DE LA PISCINA

## TUBERIAS

- **IMPULSORES:** No presenta fugas.
- **SKIMMER:** Presenta una fuga de agua importante con hundimiento de zona próxima al Skimmers.
- **BARREDERA:** No presenta Fuga.
- **SUMIDERO DE FONDO:** No presenta Fuga.

## VASO DE LA PISCINA

Es analizado minuciosamente con escáner subacuáticos, equipos de buceo y trazadores.

No presenta fugas es estanco.

## OBSERVACIONES

Se procede a la reparación del skimmers por orden verbal telefónica.

## GRUPO DE FILTRACIÓN

Presenta anomalías en válvula selectora con pérdidas de agua al desagüe directamente, queda informado el inquilino de ésta anomalía y subsanada

Siendo éste nuestro informe tras nuestro análisis, lo firmo en Sevilla a 04 de Julio de 2022

  
José Antonio Martínez Romero  
NIF: 28.778.331-R / Tel.: 649.320.241  
Polígono PIBO-C/Comas, Nave 10-A  
41110 Bollullos de la Mitación  
Sevilla

Fractura otur

①

left pluso 685 P05628

tudo nora soluema

Dato cliente

Concepto: Desplazamiento de la Sección  
otur (Buzarda) por inspección  
Piscina privada

Inspección y lavación de  
Anemón  
Incluso equipo de buceo

2.890 €

Reparación de las fugas

Locustado ~~inspección~~~~Reparación de las fugas~~

apertura y cerrado

De las Fugas de

Piscina y unido soldado

1.105 €

suma

3995 €

iva

838 €

4.833 '85 €



no se  
se  
se  
de



Todo Aqua Soluciones, S.L.

C.I.F.: B-90344144

Polígono Industrial PIBO

Avda. de Camas, nº 10-A

41.110. Bollullos de la Mitación (SEVILLA)

Tlf: 649 320 241//652 764 321

ALVARO ROMERO COMINO

C/ MEDIA LUNA, 7

OTURA

GRANADA

C.I.F.: 74688199T TELÉFONO 685 905628

E-MAIL.

FRA. PROFORMA Nº: 2100372

FECHA: 20/07/2022

FRA. PROFORMA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PR
--------	-------------	----

DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO SOLICITADO

FUGAS PISCINAS

OBJETO:

01 DETECCION DE FUGAS DE AGUA EN PISCINA DOMESTICA

INSPECCIÓN DE PISCINA COMPLETA

ANÁLIS DE TUBERÍAS Y VASO DE LA PISCINA

REPACIÓN DE FUGA DE PISCINA EN SKIMMERS, AVERÍA

NUEVA, NO ES LA MISMA QUE LA REPARACIÓN ANTERIOR.

AL DESPLAZARNOS UNA SOLA VEZ PARA INSPECCIÓN Y

REPARACIÓN, EL COSTE ES MENOR QUE LA ANTERIOR

AVERÍA.

UBICACIÓN:

CALLE MEDIA LUNA, 17

OTURA (GRANADA)

COSTE EN RECUADRO INFERIOR.

20/07/2022

TOTAL IMP.	%	IMPORTE	BASE	%	IVA	TOTAL (€)
875,00			875,00	21,00	183,75	1.05



Todo Aqua Soluciones, S.L.

C.I.F.: B-90344144

Polígono Industrial PIBO

Avda. de Camas, nº 10-A

41.110. Bollullos de la Mitación (SEVILLA)

Tlf: 649 320 241//652 764 321

ALVARO ROMERO COMINO

C/ MEDIA LUNA, 7

OTURA

GRANADA

C.I.F.: 74688199T TELÉFONO 685905628

E-MAIL.

PRESUPUESTO N°: 2100380

FECHA: 26/07/2022

## PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO SOLICITADO	
	FUGAS PISCINAS	
	OBJETO:	
01	DESPLAZAMIENTO DESDE SEVILLA A OTURA (GRANADA) PARA INSPECCIONAR PISCINA PRIVADA	2.85
	INSPECCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE ANOMALÍAS, INCLUSO EQUIPO DE BUCEO	
35	REPARACION DE LAS FUGAS, LOCALIZACIÓN, APERTURA Y CERRADO DE LAS FUGAS DE PISCINA Y VÁLVULA SELECTORA	1.10

COSTE EN RECUADRO INFERIOR.

TOTAL IMP.	%	IMPORTE	BASE	%	IVA	TOTAL (€)
3.995,00			3.995,00	21,00	838,95	4.833,95