

Factura 10-7

Fecha: 08/01/2024
Vencimiento: 22/01/2024



María Antonia Gil Fernández
María Antonia Gil Fernandez
25707158N
C. Giuseppe Micael, 4, Carretera de Cádiz, 29003
Málaga, España
gilfermarian@gmail.com
Telf.610941110

HYPANET REPARALIO ASISTENCIAS,S.L
B05466552
HYPANIA SERVICIOS
Calle trafalgar,10, 29003, Málaga, Málaga, España
hyspania.asistencias@gmail.com@gmail.com
Telf. 600609837

Concepto	Cant.	Unidad	Precio	Imp.	Total
Sustitucion Techo pladur Sustitucion de parte de techo de Pladur en habitación 1,2,3 planta baja producto de humedades. Incluido encintado y lijado.	1	Partida	1.465,00€	Imp. 21%	1.772,65€
Reparaciones de Paredes interiores Reparaciones de paredes interiores agrietadas de Pladur en dormitorios 1,2,3.	43	M²	16,00€	Imp. 21%	832,48€

Base imponible	2.153,00€
Impuesto 21%	452,13€
Total	2.605,13€
<hr/>	
Total a pagar	2.605,13€

Método de pago: ES73 0049 4988 5321 1615 6311

Observaciones:
Trabajos realizados pendientes de pago por propietario.