

## ALBARÁN DE TRABAJO

REPARACION DE ACUMULADOR DE AEROTERMIA SEGÚN ABT03438 - PRV02026 - PDV00590

### DATOS DE ALBARÁN DE TRABAJO

Número: **ABT03725**  
 Generado a partir de: **INC03669 (10/02/2025 14:30)**  
 Fecha: **10/02/2025**  
 Forma de pago: **Transferencia bancaria**  
 Cuenta: **ES9300810062800001971701**  
 Bic: **BSABESBBXXX**  
 Entrega en: **C. ESTATUT 35, ESC A, 3-2, 08225, TERRASSA, BARCELONA , España**  
 Forma de envío: **A DOMICILIO**

### DATOS DEL CLIENTE

**CELIA FRANCO ALBA (CELIA FRANCO ALBA)**  
 CLI00822  
 10048236L  
 C. ESTATUT 35, ESC A, 3-2  
 08225, TERRASSA, BARCELONA , España  
 Telf.: 662430206  
 c-alb1@hotmail.com

REF.	NOMBRE	UDS.	PRECIO	DTO.	SUBTOTAL	IMP.
PRO13000	Ánodo de sacrificio Ánodo de magnesio y accesorios para garantizar estanqueidad.	1,00	66,70	0,00%	66,70	IVA 21,00%

### OBSERVACIONES TÉCNICO:

Se realiza la reparación del acumulador por fuga en el tapón. Al realizar la revisión interna del equipo se evidencia que además la barra de magnesio o de sacrificio está totalmente deteriorada. Por ser un daño oculto y no previsto en el presupuesto inicial se facturará adicionalmente el material utilizado. El cambio de esta barra se realiza con la finalidad de garantizar la vida útil del equipo. Se realiza prueba de estanqueidad y queda funcionando.

### MATERIALES ADICIONALES:

**Subtotal: 66,70**

PRO13000	Ánodo de sacrificio Ánodo de magnesio y accesorios para garantizar estanqueidad.	1,00	66,70	0,00%	66,70	IVA 21,00%
----------	---	------	-------	-------	-------	------------

**Firmado:**



**Nombre:** Celia Franco  
**NIF:** 10048236L

BASE	66,70	IVA 21,00%	14,01
<b>TOTAL</b>			<b>80,71 €</b>