

GUADALAJARA

C/ Lepanto P.6 - Pol.Ind. El Balconcillo
 CP 19004 - Guadalajara
 Telf. 949 70 03 32
 pdv054@euromaster.com



POR LOS CLIENTES

Según informe de la consultora independiente IPSOS.

EUROMASTER AUTOMOCION Y SERVICIOS, S.A.U. - A41014523

FECHA :	Nº Albaranes Salida :	SU DOC.	Nº PAGINA
24/07/2025	P05425/2.998		1/1

INMOTERYA SL
 PRINCIPE DE VERGARA 4
 28001 - Madrid
 Madrid
 B20815874

699775616

CODIGO	CONCEPTO	UDS.	PRECIO U.	DTO.	PRECIO TOTAL
959039	KM:266.230 VEHÍCULO:7176BSC VOLKSWAGEN COMBI SERVICIOS EXTERIORES VEH LIGERO AU.D.VA - REPARACION DE CHAPA Y PINTURA	1,00	1.280,99 €		1.280,99 €

Para evitar errores rogamos revisen los precios y descuentos antes de la emisión de la factura

*Advertencia - Por su seguridad, controle la presión y el dibujo de sus neumáticos regularmente.

Transportista:
Atendido por: MARIA PEÑAHORA LOPEZ OVIEDO

IMPORTE BRUTO	DTOS	TASAS	BASE IMPONIBLE	IMPUESTOS	TOTAL
1.280,99 €	0,00 €	0,00 €	1.280,99	21,00%	269,01 €

FORMA DE PAGO : CP054 - TRANSFERENCIA BANCO SANTANDER CONTADO

Aviso Legal:

Serán de aplicación las Condiciones Generales Resguardo de Depósito y Orden de Reparación que puede consultar accediendo a la siguiente dirección:
<https://www.euromaster-neumaticos.es/condiciones-generales-resguardo-orden-reparacion>

Privacidad:

Euromaster te informa que tus datos serán tratados con el fin de gestionar y mantener tu relación comercial y contractual con nosotros. Podrás ejercer tus derechos de acceso, portabilidad, revocación, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento mediante escrito al domicilio social o a través del e-mail lpodp@euromaster.com.

MUY IMPORTANTE: para operaciones de camión le recordamos la OBLIGATORIEDAD, por su seguridad, de VERIFICAR el reapriete de las tuercas de las llantas manipuladas, una vez recorridos entre 40 y 100 kilómetros (siempre que no exista otra recomendación específica del fabricante del vehículo). Posteriormente VERIFICARLO periódicamente.