

Harmonia Renewable Energy S.L.



NIMA:0800560142

CIF B65790107

Código de Transporte T-3526

c/ Valencia 216 bajos Buzon 117

Barcelona Barcelona 08011

España

FACTURA

Nº Factura	: 25-00815	Vendedor	: Harmonia Energy
Fecha Factura	: 05/08/2025	Forma de Pago	: En reclamación
Términos	: Pagadero a la recepción		
Fecha de vencimiento	: 05/08/2025		

Facturar a

Bodega Calàbria

CIF: J66707548

Nombre Fiscal: MENDEZ BALLESTEROS S.C.P.

C. de Calàbria, 160, L'Eixample

Barcelona

08015

#	Artículo & Descripción	Cantidad	Tarifa	Importe
1	 Limpieza de Campana SIN PLENUM (5-8 Filtros) CAMPANA DE 5 FILTROS Limpieza de superficie interna de campana en la cocina. Incluido sus filtros. Se valora el espacio a limpiar, por la cantidad de filtros que tiene la campana. En esta limpieza, no está incluida la limpieza del plenum, ni las salidas de la aportación de aires que tienen algunas campanas de extracción. Esta tipo de limpieza de cualquier parte de la aportación de aires, se tiene que hacer un presupuesto a parte, no incluido en el precio presentado en este artículo.	1,00 Unidad	369,00	369,00
2	 Limpieza de Conductos primeros 3 metros Limpieza interior del conductos de extracción de humos. Dependiendo de acceso y del tipo de sistema a limpiar, se realizan las siguientes acciones: Hollín: Limpieza en seco mediante cañas de extracción y si es necesario espumado activo reactivo. Grasas: Limpieza mediante espumado activo reactivo; si los accesos lo permiten, se realiza mediante robot neumático. Si por lo contrario, no hay acceso, se realiza una inundación mediante espuma activa reactiva del conducto. Se valora por metros a limpiar.	3,00 Metro/s	55,00	165,00
3	 Limpieza de Conductos Limpieza interior del conductos de extracción de humos. Dependiendo de acceso y del tipo de sistema a limpiar, se realizan las siguientes acciones: Hollín: Limpieza en seco mediante cañas de extracción y si es necesario espumado activo reactivo. Grasas: Limpieza mediante espumado activo reactivo; si los accesos lo permiten, se realiza mediante robot neumático. Si por lo contrario, no hay acceso, se realiza una inundación mediante espuma activa reactiva del conducto. Se valora por metros a limpiar.	17,00 Metro/s	18,00	306,00
4	 Limpieza de turbina extractora de humos. Limpieza en profundidad de turbina de extracción y sus aspas. Caja de extracción de humos incluidas las paredes internas y externas. Sellado con cinta. Se limpian las poleas, los ejes, y se revisan las correas. No se limpia el motor eléctrico para evitar fallos eléctricos o riesgo de electrocución.	1,00 Unidad/es	319,00	319,00

#	Artículo & Descripción	Cantidad	Tarifa	Importe
5	 Registros Placa de Inoxidable, con sellado de porcelana, y completamente hermética, para inspecciones y realización de limpiezas de los conductos de extracción.	1,00 Unidad/es	55,00	55,00
6	Nocturnidad y Festivos	1,00	100,00	100,00
7	 Desplazamientos(ZONA 1) Ida y Vuelta	1,00 Unidad	70,00	70,00

Notes

CONDICIONES DE PAGO.

50% a la aceptación del presupuesto
50% a la finalización del servicio

Número de cuenta: ES83 0182 1966 43 0201856356

Enlace de pago en línea



Términos y condiciones

La firma o estampación de sello en el presente documento, comporta la conformidad del mismo por el destinatario, así como la aceptación de las obligaciones y pactos que en él se establecen y que constan en el presente documento; de acuerdo con el Código de Comercio, y en especial con los artículos 50 y siguientes de dicha norma, así como con los artículos 1088 y concordantes del Código Civil Español

Sub Total	1.384,00
IVA (21%)	290,64
Total	€1.674,64
Pago realizado	(- 692,00)
Saldo adeudado	€982,64