



Servicio Técnico Multimarca

C/ Cervera, 115 08227- Terrassa Tel. 616326041

www.nogarclima.com

nº de parte: 00886

Fecha: 21/7/2019

Avería <input type="checkbox"/>	Mantenimiento <input type="checkbox"/>	Instalación <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
PSPTO:	OT:	CIF:	Tel:
Cliente: Mole			
Dirección: C/Ale 48			
Tipo de equipo: Sub Techo		Marca:	Modelo:

A- Motivo intervención AA. Tech valve no funciona.

B- Descripción trabajos realizados Se revisa AA y se detecta compresor roto, se requiere sustitución.

C- Trabajos pendientes/ reparación sugerida por el técnico

D- Prestaciones		Desplazamiento	Trabajo		E- Resumen	
Fecha	Técnico	KM	Inicio	Final		
21/7	Albino Fdz				Horas de trabajo	2
					Horas desplazamiento	2
					KM	
					Dietas	
					Autopista/peajes	

F- Materiales		Precio unitario	Precio Total
Cantidad	Descripción		
		IVA 21%	
		TOTAL:	

Sello / Firma cliente 	Nombre persona que firma NIF:	Firma técnico Nogarclima 	Firma responsable Nogarclima
---------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------