

TRABAJO DE TALLER

D. Show.

Domicilio

Telf.

Vehículo

Matrícula

Fecha recepción

D.N.I.

7A7100

4569-BKW

20/09/22

DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA	Cantidad	NOMBRE PIEZA / REFERENCIA	Precio unitario	IMPORTE
Nudo de obra de Camión	1	butera Silver 750H * 2 AÑOS GARANTÍA*		95
guanteras, desmontar	1	Alineado dirección		35
y montar cremallera	1	Reparación modulo de bomba -		
de dirección, revisor	1	potencia y vuelta		
nuevos, pastillas de	1	maquillas		380
freno, revisor General		Nudo de obra de comprobar a ver si		
		desmontar y montar modulo de		
		bomba		
	1	Fuelle transmisión lado camión 770		19.
2 litros Aceite 10W40 15	1	Guanteras 200 mm		40
1 valvula mamposa 200 mm 30	1	Cremallera dirección 200 mm		90
	1	Aceite ATF dirección y camión		25

☐ SOLICITUD DE PRESUPUESTO
☐ AUTORIZO QUE ESTA REPARACIÓN SE REALICE SIN PRESUPUESTO PREVIO
Fecha y Firma del Cliente

TRABAJOS A REALIZAR Reparación modulo
Prende Aceite Dirección, Revisor
Aceite motor, ruedas, nuevos
pastillas, Guanteras

Materiales 729
Mano de Obra 180
TOTAL SIN IVA 909

NOTA: El taller no se hace responsable de cualquier objeto de valor y/o dinero efectivo, que pueda estar en el interior del vehículo en reparación.
Las reparaciones tienen 3 meses de garantía.