



AGRÍCOLA CONEJO, S.L.

CONCESIONARIO OFICIAL CASE IH

C/ FERNANDO POO, 47
06240 FUENTE DE CANTOS
BADAJOZ
TELEFONO: 924 500 132
C. I. F. : B06364954



FACTURA TALLER

Nº Factura	Fecha	Página
FT525	18/11/2020	1 / 1
NIF: 80089860L		ID Cliente: 43001540
Tipo: Clientes		

Dirección fiscal:

ANTEQUERA RUBIALES. IVAN

AVD. DE PORTUGAL,100.
06172 TORRE DE MIGUEL SESMERO
Badajoz (España)

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio	Descuentos	Importe
Centro:	FUENTE CANTOS	Nº O.T.:	1805	Fecha O.T.:	17/11/2020
Tipo Máquina:	TRACTOR	Marca:	CASE IH	Modelo:	FARMALL 105C
Matricula:	E3168BGF	Nº Serie:	.-*/*-	Horas/Km:	5473
1. LIMPIAR PIEZAS, SACAR PISTAS CUBO, PONER RETENES Y PONER CUBO, PONER ACEITE A NIVEL					696,73
87309584	JUNTA DE ACEITE	1,00	102,5900		102,59
17515015	ACEITE HIDRAULICO NEXPLORE 5L	1,00	52,9100	50,00%	26,46
47797649	TORNILLO	6,00	0,9460		5,68
5198496	CUBO	1,00	355,5000		355,50
87521513	JUNTA DE ACEITE	1,00	44,7500		44,75
Repuestos					534,98
DES	Desplazamiento FIAT DUCATO	142,00	0,5000		71,00
Otros servicios					71,00
MO	General cliente (Fuera de taller)	2,75	33,0000		90,75
Mano de obra					90,75
Total repuestos	534,98	Total descuentos	26,45	Total importes	696,73
Total otros servicios	71,00			IVA General 21,00 % s/ 696,73	146,31
Total mano de obra	90,75				
Términos de pago:	Recibo Bancario 15			Total EUR	843,04
Domiciliación bancaria:	0078 0023 ** *****7992				
Vencimientos:	03/12/2020 : 843,04 €				
<i>Observaciones para el cliente:</i>					

LE AGRADECemos SU CONFIANZA. ESTAMOS SIEMPRE A SU SERVICIO.

SIGAUS

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 11/1997 y en el Real Decreto 679/2006, ponemos en su conocimiento que el responsable de la entrega del residuo de envases o envase usado, para su correcta gestión ambiental, es su poseedor final.

Garantía

La garantía total de esta reparación caduca a los tres meses (o quince días en vehículos Industriales) a partir de la fecha de entrega del vehículo o 2.000 kilómetros recorridos.