



# AGRÍCOLA CONEJO, S.L.

## CONCESIONARIO OFICIAL CASE IH

C/ FERNANDO POO, 47  
06240 FUENTE DE CANTOS  
BADAJOZ  
TELEFONO: 924 500 132  
C. I. F. : B06364954



### FACTURA TALLER

Nº Factura	Fecha	Página
FT297	30/09/2019	1 / 1
NIF: 8783704G		ID Cliente: 43001714
Tipo: Clientes		

#### Dirección fiscal:

**ISAAC LAVADO TRIGUERO**  
C/ CAMINO DE MONTEMOLIN, 9  
06250 BIENVENIDA  
Badajoz (España)

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
Centro: FUENTE CANTOS	Nº O.T.: 683	Fecha O.T.: 17/07/2019		
Tipo Máquina: TRACTOR	Marca: NEW HOLLAND	Modelo: NEW HOLLAN TN75V		
Matricula:	Nº Serie: V3001220336	Horas/Km: 0		
1. REVISAR FALLO 39, REVISAR ELECTROVALVULAS INSTALACIÓN.IR A BIENVENIDA A COMPROBAR CENTRALITA Y COMPROBAR FALLO 39-41.LIMPIAR ELECTROVÁLVULAS, PROBAR Y CAMBIAR INYECTORES.PROBAR CENTRALITA Y COMPROBAR FALLO.PROBANDO FALLO 39-41.COMPROBAR VARIOS Y PROBAR.HACER H8, CALIBRAR, CALENTAR Y VER QUE SIGUE FALLANDO.LIMPIAR ELECTROVALVULAS DAMP Y DEL INVERSOR Y CALIBRAR CONJUNTO COMPLETO.COMPROBAR CENTRALITA Y PROBAR TRACTOR.PROBAR PALANCA INVERSOR Y CAMBIAR CUERPO COMPLETO DE ELECTROVALVULAS, SOLDAR CABLES DE INSTALACIÓN.MONTAR PALANCA Y CALIBRAR.				1.600,00
87585980	INTERRUPTOR	1,00	61,1000	61,10
87585979	INTERRUPTOR	1,00	59,9500	59,95
4858608	ANILLO DE CIERRE	2,00	2,3000	4,60
84148281	ELECTROVALVULA	1,00	233,5000	233,50
999	REPARACIÓN CENTRALITA	1,00	279,6000	279,60
87577564	CONTROL	1,00	178,0000	178,00
<b>Repuestos</b>				<b>816,75</b>
MO	General cliente	37,33	25,0000	933,25
MO	DESCUENTO MANO DE OBRA	1,00	-150,0000	-150,00
<b>Mano de obra</b>				<b>783,25</b>

Total repuestos	816,75	Total importes	1.600,00
Total otros servicios		IVA General 21,00 % s/ 1.600,00	336,00
Total mano de obra	783,25		

Términos de pago: A la vista Total EUR 1.936,00

Domiciliación bancaria:

Vencimientos: 01/10/2019 : 1.936,00 €

Observaciones para el cliente:

LE AGRADECemos SU CONFIANZA. ESTAMOS SIEMPRE A SU SERVICIO.

## **SIGAUS**

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 11/1997 y en el Real Decreto 679/2006, ponemos en su conocimiento que el responsable de la entrega del residuo de envases o envase usado, para su correcta gestión ambiental, es su poseedor final.

## **Garantía**

La garantía total de esta reparación caduca a los tres meses (o quince días en vehículos Industriales) a partir de la fecha de entrega del vehículo o 2.000 kilómetros recorridos.