



**AGRÍCOLA CONEJO, S.L.**  
**CONCESIONARIO OFICIAL CASE IH**  
C/ FERNANDO POO, 47  
06240 FUENTE DE CANTOS  
BADAJOZ  
TELÉFONO: 924 500 132  
C. I. F. : B06364954



## FACTURA TALLER

Nº Factura	Fecha	Página
FT122	28/02/2022	1 / 1

NIF: 8868965G

ID Cliente: 43001797

Tipo: Clientes

Dirección fiscal:

**CASIMIRO ROMAN FRAIRE**

C/IGLESIA 28

06192 VILLAR DEL REY

Badajoz (España)

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio	Descuentos	Importe
Centro:	BADAJOZ	Nº O.T.:	2927	Fecha O.T.:	17/02/2022
Tipo Máquina:	TRACTOR	Marca:	CASE IH	Modelo:	PUMA 150
Matricula:	E8023BHL	Nº Serie:	DBDPU150TKE254286	Horas/Km:	759
1. HACER REVISION PERIODICA EN FINCA					317,45
84228488	FILTRO DE ACEITE MOTOR MXU JXU PUMA	1,00	29,1500	15,00%	24,78
47509565	FILTRO GASOIL	1,00	48,6000	15,00%	41,31
84412164	FILTRO GASOIL	1,00	27,1500	15,00%	23,08
84328598	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,00	5,5000	15,00%	4,68
17711910	ACEITE AKCELA UNITEK 10W40 20L.	1,00	248,0000	50,00%	124,00
Repuestos					217,85
DES	Desplazamiento FIAT DUCATO	84,00	0,4000		33,60
Otros servicios					33,60
MO	General cliente (Fuera de taller)	2,00	33,0000		66,00
Mano de obra					66,00

Total repuestos	217,85	Total descuentos	140,55	Total importes	317,45
Total otros servicios	33,60			IVA General 21,00 % s/ 317,45	66,66
Total mano de obra	66,00				

Términos de pago: Reposición

Domiciliación bancaria:

Vencimientos: 01/03/2022 : 384,11 €

Observaciones para el cliente:

**Total EUR** 384,11

LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA. ESTAMOS SIEMPRE A SU SERVICIO.

## **SIGAUS**

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 11/1997 y en el Real Decreto 679/2006, ponemos en su conocimiento que el responsable de la entrega del residuo de envases o envase usado, para su correcta gestión ambiental, es su poseedor final.

## **Garantía**

La garantía total de esta reparación caduca a los tres meses (o quince días en vehículos Industriales) a partir de la fecha de entrega del vehículo o 2.000 kilómetros recorridos.