

# FACTURA

REPARACIÓN DE ACUMULADOR DE AEROTERMIA SEGÚN PRT00093-PDT00046

## DATOS DE FACTURA ORDINARIA

Número: **2500142**  
 Generado a partir de: **PDV00590 (14/01/2025)**  
 Fecha: **21/02/2025**  
 Forma de pago: **Transferencia bancaria**  
 Cuenta: **ES9300810062800001971701**  
 Bic: **BSABESBBXXX**  
 Estado: **Pendiente**  
 Fecha de entrega: **14/11/2024**  
 Entrega en: **C. ESTATUT 35, ESC A, 3-2, 08225, TERRASSA, BARCELONA, España**  
 Forma de envío: **A DOMICILIO**

## DATOS DEL CLIENTE

**CELIA FRANCO ALBA (CELIA FRANCO ALBA)**  
 CLI00822  
 10048236L  
 C. ESTATUT 35, ESC A, 3-2  
 08225, TERRASSA, BARCELONA, España  
 Telf.: 662430206  
 c-alb1@hotmail.com

REF.	NOMBRE	UDS.	PRECIO	DTO.	SUBTOTAL	IMP.
<b>OBSERVACIONES TÉCNICO:</b>						
Se detecta pérdida de agua en un tapón del acumulador de agua. Se ha de sustituir, sellar y ver el estado del acumulador.						
<b>1- MATERIALES</b>						
<b>Subtotal: 5,73</b>						
PRO11911	TAPON METAL, M , 1-1/4".	1,00	5,73	0,00%	5,73	IVA 21,00%
<b>2- MANO DE OBRA</b>						
<b>Subtotal: 220,00</b>						
SER00008	MANO DE OBRA TÉCNICO TARIFA/ HORA La primera hora será facturada completa y el resto se facturará por fracciones, según servicio.	4,00	45,00	0,00%	180,00	IVA 21,00%
Incluye: cambio de tapón, revisión y limpieza de acumulador.						
SER00012	DESPLAZAMIENTO GENERAL	1,00	40,00	0,00%	40,00	IVA 21,00%

Vencimientos:			BASE	225,73 €
FECHA	CANTIDAD	PAGADO		
21/02/2025	273,13	Pendiente		
<b>TOTAL</b>				<b>273,13 €</b>

## OBSERVACIONES:

- Esta empresa es cliente adherido a ASNEF Empresas.
- En caso de incurrir en el impago de esta factura, esta empresa se reserva el derecho de incluir en el Fichero de morosidad de ASNEF Empresas.
- Le informamos que en el caso de que no cumpla sus obligaciones de pago sus datos personales podrán ser comunicados al fichero de solvencia patrimonial y crédito ASNEF Empresas.