

FACTURA

REPARACION DE ACUMULADOR DE AEROTERMIA SEGÚN ABT03438 - PRV02026 - PDV00590

DATOS DE FACTURA ORDINARIA

Número: **2500143**
 Generado a partir de: **ABT03725 (10/02/2025)**
 Fecha: **21/02/2025**
 Forma de pago: **Transferencia bancaria**
 Cuenta: **ES9300810062800001971701**
 Bic: **BSABESBBXXX**
 Estado: **Pendiente**
 Entrega en: **C. ESTATUT 35, ESC A, 3-2, 08225, TERRASSA, BARCELONA , España**
 Forma de envío: **A DOMICILIO**

DATOS DEL CLIENTE

CELIA FRANCO ALBA (CELIA FRANCO ALBA)
 CLI00822
 10048236L
 C. ESTATUT 35, ESC A, 3-2
 08225, TERRASSA, BARCELONA , España
 Telf.: 662430206
 c-alb1@hotmail.com

REF.	NOMBRE	UDS.	PRECIO	DTO.	SUBTOTAL	IMP.
------	--------	------	--------	------	----------	------

OBSERVACIONES TÉCNICO:

Se realiza la reparación del acumulador por fuga en el tapón. Al realizar la revisión interna del equipo se evidencia que además la barra de magnesio o de sacrificio está totalmente deteriorada. Por ser un daño oculto y no previsto en el presupuesto inicial se facturará adicionalmente el material utilizado. El cambio de esta barra se realiza con la finalidad de garantizar la vida útil del equipo. Se realiza prueba de estanqueidad y queda funcionando.

MATERIALES ADICIONALES:

Subtotal: 66,70

PRO13000	Ánodo de sacrificio Ánodo de magnesio y accesorios para garantizar estanqueidad.	1,00	66,70	0,00%	66,70	IVA 21,00%
----------	---	------	-------	-------	-------	------------

Vencimientos:

FECHA	CANTIDAD	PAGADO
21/02/2025	80,71	Pendiente

BASE	66,70 €
66,70	IVA 21,00%
TOTAL	80,71 €

OBSERVACIONES:

- Esta empresa es cliente adherido a ASNEF Empresas.
- En caso de incurrir en el impago de esta factura, esta empresa se reserva el derecho de incluir en el Fichero de morosidad de ASNEF Empresas.
- Le informamos que en el caso de que no cumpla sus obligaciones de pago sus datos personales podrán ser comunicados al fichero de solvencia patrimonial y crédito ASNEF Empresas.