

# PRESUPUESTO DE VENTA

REPARACION DE ACUMULADOR DE AEROTERMIA SEGÚN PRT00093-PDT00046

## DATOS DE PRESUPUESTO DE VENTA

Número: **PRV02026**  
 Fecha: **03/12/2024**  
 Forma de pago: **Transferencia bancaria**  
 Cuenta: **ES9300810062800001971701**  
 Bic: **BSABESBBXXX**  
 Válido hasta: **03/01/2025**  
 Entrega en: **C. ESTATUT 35, ESC A, 3-2, 08225, TERRASSA, BARCELONA , España**

## DATOS DEL CLIENTE

**CELIA FRANCO ALBA (CELIA FRANCO ALBA)**  
 CLI00822  
 10048236L  
 C. ESTATUT 35, ESC A, 3-2  
 08225, TERRASSA, BARCELONA , España  
 Telf.: 662430206  
 c-alb1@hotmail.com

REF.	NOMBRE	UDS.	PRECIO	DTO.	SUBTOTAL	IMP.
------	--------	------	--------	------	----------	------

## OBSERVACIONES TÉCNICO:

Se detecta pérdida de agua en un tapón del acumulador de agua.  
 Se ha de sustituir, sellar y ver el estado del acumulador.

## 1- MATERIALES

**Subtotal: 5,73**


PRO11911	TAPON METAL, M , 1-1/4".	1,00	5,73	0,00%	5,73	IVA 21,00%
----------	--------------------------	------	------	-------	------	------------

## 2- MANO DE OBRA

**Subtotal: 220,00**

SER00008	MANO DE OBRA TÉCNICO 	4,00	45,00	0,00%	180,00	IVA 21,00%
SER00012	DESPLAZAMIENTO GENERAL 	1,00	40,00	0,00%	40,00	IVA 21,00%

**Firmado:**



**Nombre:** Celia Franco Alba  
**NIF:** 10048236L

<b>BASE</b>	<b>225,73 €</b>
225,73	IVA 21,00% 47,40
<b>TOTAL</b>	<b>273,13 €</b>