



AGRÍCOLA CONEJO, S.L.
CONCESIONARIO OFICIAL CASE IH
C/ FERNANDO POO, 47
06240 FUENTE DE CANTOS
BADAJOZ
TELÉFONO: 924 500 132
C. I. F. : B06364954



FACTURA TALLER

Nº Factura	Fecha	Página
FT599	31/12/2020	1 / 1

NIF: 76255341Z

ID Cliente: 430001819

Tipo: Clientes

Dirección fiscal:

FRANCISCO SANCHEZ CORBACHO

TRAVESIA CASTILLEJOS,6.

06840 ALANGE

Badajoz (España)

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio	Descuentos	Importe
Centro:	FCANTOS	Nº O.T.:	1886	Fecha O.T.:	22/12/2020
Tipo Máquina:	TRACTOR	Marca:	CASE IH	Modelo:	FARMALL 115C
Matricula:	E3609BHG	Nº Serie:	HLRFC115JLLF00862	Horas/Km:	164
1. HACER REVISIÓN 100H.					203,38
47535939	FILTRO ACEITE MOTOR	1,00	23,1550	30,00%	16,21
17715015	ACEITE 10W40 UNITEK 5L	3,00	70,7800	50,00%	106,17
Repuestos					122,38
DES	Desplazamiento FIAT DUCATO	160,00	0,3000		48,00
Otros servicios					48,00
MO	General cliente (Fuera de taller)	1,00	33,0000		33,00
Mano de obra					33,00

Total repuestos	122,38	Total descuentos	113,12	Total importes	203,38
Total otros servicios	48,00			IVA General 21,00 % s/ 203,38	42,71
Total mano de obra	33,00				

Términos de pago: A la vista

Domiciliación bancaria:

Vencimientos: 01/01/2021 : 246,09 €

Observaciones para el cliente:

Total EUR 246,09

LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA. ESTAMOS SIEMPRE A SU SERVICIO.

SIGAUS

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 11/1997 y en el Real Decreto 679/2006, ponemos en su conocimiento que el responsable de la entrega del residuo de envases o envase usado, para su correcta gestión ambiental, es su poseedor final.

Garantía

La garantía total de esta reparación caduca a los tres meses (o quince días en vehículos Industriales) a partir de la fecha de entrega del vehículo o 2.000 kilómetros recorridos.