



# AGRÍCOLA CONEJO, S.L.

## CONCESIONARIO OFICIAL CASE IH

C/ FERNANDO POO, 47  
06240 FUENTE DE CANTOS  
BADAJOZ  
TELEFONO: 924 500 132  
C. I. F. : B06364954



### FACTURA TALLER

Nº Factura	Fecha	Página
FT613	30/11/2023	1 / 1
NIF: B06706097		ID Cliente: 430010732
Tipo: Clientes		

#### Dirección fiscal:

**EXPLOTACIONES AGRARIA OLISUR SL**  
C/HERNAN CORTES, 15  
06196 CORTE DE PELEAS  
Badajoz (España)

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio	Descuentos	Importe
Centro:	BADAJOZ	Nº O.T.:	4615	Fecha O.T.:	28/11/2023
Tipo Máquina:	TRACTOR	Marca:	DEUTZ	Modelo:	5105DF
Matricula:	E2606BHK	Nº Serie:	ZKDBM002WOTD50274	Horas/Km:	1470
<b>1. VER FALLO DE ARRANQUE, QUITAR FILTRO AEREO, VACIAR Y VER SUCIEDAD, LIMPIAR Y MONTAR, REVISAR TODAS LAS TUBERIAS Y PROBAR A VER SI SIGUE HACIENDO EL FALLO.</b>					
MO	General cliente	1,25	40,0000	10,00%	45,00
MO	General cliente (Fuera de taller)	1,08	40,0000		43,20
<b>Mano de obra</b>					
<b>88,20</b>					

Total repuestos	Total descuentos	5,00	Total importes	88,20
Total otros servicios			IVA General 21,00 % s/ 88,20	18,52

Total mano de obra	88,20	Total EUR	106,72
--------------------	-------	-----------	--------

Términos de pago: A la vista

Domiciliación bancaria:

Vencimientos: 01/12/2023 : 106,72 €

Observaciones para el cliente:

LE AGRADECemos SU CONFIANZA. ESTAMOS SIEMPRE A SU SERVICIO.

## **SIGAUS**

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 11/1997 y en el Real Decreto 679/2006, ponemos en su conocimiento que el responsable de la entrega del residuo de envases o envase usado, para su correcta gestión ambiental, es su poseedor final.

## **Garantía**

La garantía total de esta reparación caduca a los tres meses (o quince días en vehículos Industriales) a partir de la fecha de entrega del vehículo o 2.000 kilómetros recorridos.