



# AGRÍCOLA CONEJO, S.L.

## CONCESIONARIO OFICIAL CASE IH

C/ FERNANDO POO, 47  
06240 FUENTE DE CANTOS  
BADAJOZ  
TELEFONO: 924 500 132  
C. I. F. : B06364954



### FACTURA TALLER

Nº Factura FT421	Fecha 17/08/2023	Página 1 / 1
NIF: B21487822	ID Cliente: 430010780	
Tipo: Clientes		

#### Dirección fiscal:

**HNOS VP TRACTORES SAN JUAN SL**  
C/ JOSÉ NOGALES, 3 1ºA  
21610 HUELVA  
Huelva (España)

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio	Descuentos	Importe
Centro: FCANTOS	Nº O.T.: 4290		Fecha O.T.: 09/08/2023		
Tipo Máquina: TRACTOR	Marca: CASE IH		Modelo: FARMALL 115 C		
Matricula:	Nº Serie: ZGJV08319		Horas/Km: 8966		
<b>1. IR A VER FALLO DE FALTA DE POTENCIA.HACER PRUEBA DE RETORNO DE INYECTORES PARA VER PROBLEMA DE FUGA DE ALTA PRESIÓN.</b>					
DES	Desplazamiento FIAT DUCATO	20,00	0,4000		8,00
<b>Otros servicios</b>					
MO	General cliente	0,50	40,0000	10,00%	18,00
MO	General cliente (Fuera de taller)	1,75	40,0000	10,00%	63,00
<b>Mano de obra</b>					
Total repuestos	Total descuentos	9,00	Total importes		89,00
Total otros servicios	8,00		IVA General 21,00 % s/ 89,00		18,69
Total mano de obra	81,00				
Términos de pago:	A la vista		Total EUR		107,69
Domiciliación bancaria:					
Vencimientos:	18/08/2023 : 107,69 €				
<i>Observaciones para el cliente:</i>					

LE AGRADECIMOS SU CONFIANZA. ESTAMOS SIEMPRE A SU SERVICIO.

## **SIGAUS**

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 11/1997 y en el Real Decreto 679/2006, ponemos en su conocimiento que el responsable de la entrega del residuo de envases o envase usado, para su correcta gestión ambiental, es su poseedor final.

## **Garantía**

La garantía total de esta reparación caduca a los tres meses (o quince días en vehículos Industriales) a partir de la fecha de entrega del vehículo o 2.000 kilómetros recorridos.