



Reunión de Arranque con Contratista

RAC

Obra y Situación	Trabajos de Adecuación de Vivienda situada en la Av. de Bruselas, 52, Salamanca, 28028 Madrid	Código	585-171
Promotor	DBF INVESTMENT III , S.L		
Contratista	ELEVEN HOLDINGS MADRID, S.L.	Fecha	4/6/125

Nº	Aspectos de Seguridad y Salud	SI	NO	N/P
1	El Contratista ha revisado el Documento Preventivo Genérico (DPG), haciendo especial hincapié en la parte correspondiente a los trabajos contratados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Se ha efectuado la Evaluación de Riesgos Específica (ERE) con el alcance y el contenido establecido en la normativa de prevención de riesgos laborales.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	El Contratista dispone del Acta de Aprobación de la ERE firmada por el CSSFE.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Se incluyen en la ERE las medidas a adoptar ante situaciones de emergencia y datos del Centro de Salud y Hospital más próximos a la obra.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	El Contratista ha registrado en la Autoridad Laboral la Apertura de Centro de Trabajo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	El Contratista cuenta con su Libro de Subcontratación y/o Hoja de Solicitud de dicho libro.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Existe un sistema de Control de Accesos a la obra vs Control Documental de empresas y trabajadores (Cuadros de Control, Vallado, Accesos señalizados, Vigilantes, etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Se ha colocado en obra un listado con los datos de las Mutuas de cada una de las empresas, así como los teléfonos de emergencia más relevantes.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Ha nombrado el Contratista la Persona Designada de Seguridad y Salud y/o Recursos Preventivos en su caso, siendo conocedor del RD 604/2006 y resto de normativa asociada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Existe nombramiento para la Cuadrilla de Implantación de PC y Cuadrilla de Primeros Auxilios del contratista y/o prevé la contratación de una empresa especializada.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Existe un programa de formación para todo los trabajadores participantes en la obra, indicando: frecuencia de los cursos, personas que los impartirá, sistema de registro, etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Conoce el Contratista la documentación necesaria de cada trabajador, comprobando si tiene formatos específicos para Entrega de EPI's, Autorizaciones de Uso, etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Existen formatos estándar para todo lo referente a investigación, comunicación prevención y registro de estadísticas de accidentes que se pudieran producir en la obra.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Se ha recordado la obligatoriedad de utilizar medios auxiliares que se adecuen a la normativa, siendo rechazados de inmediato aquellos que no la cumplan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Se han organizado los servicios de higiene y bienestar establecidos y planteados en la ERE acorde al número de trabajadores participantes.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Existe un compromiso claro de orden y limpieza por parte del contratista, lo sistema alternativo para solventarlo en caso de su incumplimiento por parte del Contratista	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Queda claramente definida en la ERE las zonas de acopio, talleres, parque de maquinaria, repostaje, tráfico interno de obra, grúas torre, etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Contratista Jefe de Obra / Resp. Seguridad y Salud /PDSYS / RRPP ELEVEN HOLDINGS MADRID, S.L. <small>Nombre y Apellidos</small>	CSSFE Coordinador de Seguridad y Salud en Fase de Ejecución Javier Jiménez Parra <small>Nombre y Apellidos</small>
	

Firmado


Firmado

safecor SAFETY MANAGEMENT Y COMUNICACIÓN	PT	TE-PR-CEATSM	IT	HerrGes-06	FO	011c
	Reunión de Arranque con Contratista					

Obra y Situación	Trabajos de Adecuación de Vivienda situada en la Av. de Bruselas, 52, Salamanca, 28028 Madrid	Código	585-171
Promotor	DBF INVESTMENT III , S.L		
Contratista	ELEVEN HOLDINGS MADRID, S.L.	Fecha	4/6/2025

- 8 - Se debe colocar en rededor visible el los teléfonos de la vivienda y los planos a los interiores ~~near~~ los centros de asistencia más cercanos
- 10 - No procede por el tipo de obra
- 15 - Se establece habilitando un área para el personal

COMENTARIOS




Contratista Jefe de Obra / Resp. Seguridad y Salud /PDSYS / RRPP ELEVEN HOLDINGS MADRID, S.L.	CSSFE Coordinador de Seguridad y Salud en Fase de Ejecución Javier Jiménez Parra
Nombre y Apellidos	Nombre y Apellidos
Firmado	Firmado

Safecor SAFETY MANAGEMENT Y COORDINACIÓN	PT	TE-PR-CSEATSM	IT	IT-HerrGes-06	FO	014a
	Informe de Visita del Coordinador de Seguridad y Salud				IVCSS	

Proyecto y Situación	Trabajos de Adecuación de Vivienda situada en la Av. de Bruselas, 52, Salamanca, 28028 Madrid	Código	585-171
Promotor	DBF INVESTMENT III , S.L	CIF	B16807257
Contratista/s	ELEVEN HOLDINGS MADRID, S.L.		
Coordinador de SYS en Fase de Ejecución	Javier Jiménez Parra	Fecha	4/6/25

Nº	Indicaciones de Seguridad y Salud	Empresa Responsable
1	Se comprueba que se ha colocado cartel de obra con las obligaciones, advertencias y prohibiciones a cumplir en la obra y entre el acceso a personal ajeno	ELBENR H.
2	Se comprueba también que se ha colocado un boquinín completo	ELBENR H.
3	Falta una faja un extensor en madera muelle con el cartel correspondiente	ELBENR H.
4	El personal utiliza los equipos mínimos obligatorios, el casco de obra determinado en el trabajo en presencia de trabajos con riesgo de golpea	ELBENR H.

CSSFE Coordinador de Seguridad y Salud en Fase de Ejecución	
Javier Jiménez Parra	
Nombre y Apellidos	
	
Firmado	

En base al Artículo 9 del RD 1627/97 y en especial, a lo dispuesto en el apartado b, las indicaciones aquí descritas deberán ser transmitidas por el Contratista a cada uno de sus subcontratistas y trabajadores autónomos con el fin de garantizar que apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva del artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto.