

Operarios VICTOR Y ROBERT Fecha 19/06/2025 N°
Empresa BOF SAN REMO
Dirección: La Rambla 37, Barcelona
Desplazamiento Ida 23:00 Desplazamiento Vuelta
Hora Llegada Cliente 23:40 Hora Salida Cliente 07:50
Hora Paro Comida Lugar Comida

Trabajos Realizados Limpieza de campana 8 Filtros
Limpieza de conductos 18 mts
Limpieza de Turbina
2. Registro RRD 32 corcos
I. LC RRD 21 Plano

Materiales y Maquinaria Utilizados Líquido desengrasante, Aspirador,
Radial, Bayeta, guante latex, Hidro limpiadora

Observaciones y Conformidad Cliente 1. hay que cambiar los Filtros
cuando fui a la nave no estaban, estos estan muy
sucios
2. cuando limpiamos la vertical el conducto
perdia agua, puede que se manchara

Firma de la Empresa

Operario 1 VICTOR CARO
Operario 2 ROBERT BATEL
Operario 3
Firma VICTOR CARO

Firma del Cliente

Nombre
Apellido
DNI
Firma